



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Крым**

**Отделение надзорной деятельности по Красногвардейскому району
пгт. Красногвардейское ул. Крупской, 92**

t.2-59-15.ond.krasnogvardevsk@mail.ru

**АКТ обследования № 105
по результатам рассмотрения заявления**

«19» сентября 2019 г.

пгт. Красногвардейское

(место составления акта)

15 ч. _00_ мин.

Начальником отделения надзорной деятельности по Красногвардейскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Гребеножкиным А.В.

в период с 12 ч. 00 мин. «19» сентября 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «19» сентября 2019 г. проведено обследование документов и помещений заявителя: МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок» п. Красногвардейское, Красногвардейского района Республики Крым, расположенного (-ых) по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт. Красногвардейское, ул.60 лет Октября, 24, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок» Петренко Н.Н.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

функциональное назначение МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок» – Ф 4.1; количество зданий – одно здание детского сада, 2-х этажное, эксплуатируется 2 этажа; общая площадь детского сада 2124 кв.м. Характеристики инженерного оборудования: отопление – центральное, вентиляция – немеханические воздуховоды, электроснабжение – люминесцентными лампами, лампы накаливания. Здание стены – ольминские блоки; перекрытие – железобетонные; тип кровли – мягкая; класс пожарной опасности – здания К0; Класс конструктивной пожарной опасности С0, Степень огнестойкости–2. Помещение не оборудовано системой пожарной сигнализацией. В наличии имеются первичные средства пожаротушения (ручные огнетушители марки ОП-5 – 24, общее количество 24)

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)



2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	- отделка путей эвакуации выполнена из горючего материала не в соответствии с классом пожарной опасности согласно норм положенности (линолеум в коридоре)	(п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6, ст.151 Закона №123-ФЗ; п.4.3.2, СП 1.13130.2009)
2.	здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	(ст.4, ст.6, 54, 83, 91, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ; прил.А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009)
3.	здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	(ст. 54, 84, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ; раздел 7 табл. 2 СП 3.13130.2009)

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

заведующий МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок» Петренко Н.Н.

(подпись)

лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« 19 » 09 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

заведующий МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок» Петренко Н.Н.

(подпись)

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

« 19 » 09 2019 г.

Вывод по результатам обследования:

Здание МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок» Красногвардейского района Республики Крым, расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт. Красногвардейское, ул.60 лет Октября, 24 – не соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Начальник ОНД по Красногвардейскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » 09 2019 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

